





深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司
SHENZHEN WATER (GROUP) CO., LTD. LUOHU BRANCH COMPANY

LX2

零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2015年 4月 15 日

项目编号: LHSGL201504010

项目名称	宝安南路等 9 条路段排水管改造工程			预算造价	约 247000 元
申报单位	笋岗水务所			项目负责人	邹明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目				
立项原因	1、立项原因: 经人员检查,发现桂园街道内的宝安南路等 9 条路段排水管需要改造的情况,为解决问题,需对实施改造。 2、项目概况: (1) 宝安南路(中南小区处)污水管塌方,采用开挖更换 DN300 管道长度约 21.1m, 埋深 0.9m, 新建 2 座检查井, 23 座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(2) 红岭南路(滨苑住宅小区处) 28 座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(3) 解放路(文和友处)管道塌方,需提升一座检查井并拆除变形管道,埋深 1.9m。解放路(工地处)雨水管高水位,需提升一座检查井作为后续运维检查,埋深 2.3m。8 座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(4) 金塘街 16 座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(5) 河边北路 3 座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。新建一段 1.2m 排水管,1 处管口拆除。(6) 金塘渠 51 号安装 2 座拍门。(7) 万象街污水管塌方,顶管方式修复 DN300 排水管道长度约 3.5m, 2 座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(8) 松园路(外贸兴业有限公司处)污水管塌方,采用开挖更换 DN300 管道长度约 9.6m, 埋深 0.6m, 新建 2 座检查井。(9) 红桂路(宝泉庄处)污水管塌方,需更换 1.2m 排水管,2 座检查井破损修复。(10) 实际工程量以现场发生量为准。 3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后,按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。 4、附件: 造价书。				
申报单位 项目审核	<p>情况属实,请领导审批</p> <p>分管负责人签字: 邹明</p> <p>负责人签字:  2015 年 4 月 15 日</p>				
分管 副总经理 项目审批	<p>同意</p> <p>签字:  2015 年 4 月 15 日</p>				
总经理 项目审批	<p>签字: _____</p> <p>年 月 日</p>				

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在 30 万元以下(不包含 30 万元)签至分管副总即可; 30 万及元以上项目,须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在 10 万元以下(不包含 10 万元)签至分管副总即可; 10 万及元以上项目,须报总经理审批。